

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর**  
**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**  
 আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর  
 ঢাকা-১২০৭।  
[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৬.২১- ৮৮১০

তারিখ : ০৩/০৮/২০২২ খ্রি:

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী  
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 জেলা : শেরপুর।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩০/০৩/২০২২ খ্রি:  
 তারিখে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  
 প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭৯৪, তারিখ : ২৭/০৩/২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩০/০৩/২০২২ খ্রি: তারিখে  
 শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি  
 সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ক্রটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র  
 প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ক্রটিপূর্ণ কাজের  
 বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(মুজাফার হোসেন)  
 প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সদর/নকলা/নালিতাবাড়ী/ঝিনাইগাটী/শ্রীবর্দী, জেলা : শেরপুর।

দেশব্যাপী আমীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : সদর


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রের বিবরণ (সমষ্টির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অঙ্গতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রের পরিস্থিত ক্ষেত্রের বর্ণনা সমাধানের জন্য	ক্ষেত্র সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য	
					ক্ষেত্র	ক্ষেত্র
Item	Design Specification	Field Observation				
৮	৯	৮	৯	৮	৯	৮
০১।	৩০/০৩/২০২২ শ্রীঃ	শেরপুর/ সদর	Construction of 2-Storied Rural Market Building (With 4-Storied Foundation) at Bhingonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.	Brick Work Ceramic Brick Work at Stair Room.	- 10 Hole Ceramic Brick Work এবং Workmanship সঙ্গে সঙ্গে নয়।	- 10 Hole Ceramic Brick Work এবং Workmanship সঙ্গে সঙ্গে নয়।
			প্রকল্প/কার্যসূচির নাম চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	CRMIDP ০৯.১২.২০১৯ খ্রি M/S Akram Enterprise, Khoarpur,Sherpur.	- Drip Course	- শ্বারের কার্নিলে সঠিকভাবে করা হয়নি।
			প্রাকলিত মূল্য চুক্তিমূল্য	২,৮৬,৯৬,৮৮০.৯১ টাকা	Bit for Water Protection at Bharandha	- ১ম তলার বারান্দায় মার্কেটে তিতেরে পানি না চুকার জন্য Bit স্থাপন করা হয়নি।
			চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পর্ক তারিখ বর্তমান অঙ্গতি	২৮.০২.২০২২ খ্রি ৮৫%	Water Supply Line at Roof Top	- Roof Top - এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।
						- ডিজাইন অনুযায়ী Roof Top - পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

বিশেষ মন্তব্য :

- ছক্তি সম্পাদনের পর নীরাদিন অভিবাহিত হলেও কাজের অগ্রাহি সঙ্গে জনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিযোন হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে অধিকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নান হস্তা উচিত। অন্যথায় প্রযোজনে সৃষ্টি যে কোন জিলিতের জন্য ক্ষেত্র নির্বাচন আর্থাত্ সংস্কৃত নির্বাচন একেশ্বরী প্রকৌশলী এবং সংস্কৃত উপজেলা প্রাকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- ঢেপসিফিকেশন ও নিউটিলে উন্নোভিত ব্রাউন অনুযায়ী বৈদ্যুতিক যালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০/০৪/২০২২  
(শাকিল হাজোরাবার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

১০/০৪/২০২২  
(সুপান কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক



Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.




Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.

Om.



Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.



Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.

Om.

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : নকলা

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ঈমেনের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অঙ্গতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ঈমেনের পরিলক্ষিত জটিলসম্পর্ক সম্বন্ধের বর্ণনা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গ্রহীত ব্যবস্থাদি ও ষষ্ঠৰ্য	জটিলসম্পর্ক সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য		
					Item	Design Specification	Field Observation
০২।	৩০/০৩/২০২২	শেরপুর/ নকলা	Construction of 2-Storied Rural Market Building (With Foundation) at Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.	Brick Work Drip Course	10 Hole Ceramic Brick Work at Barandha	- 10 Hole Ceramic Brick Work - প্রেসিসিফিকেশন অন্যায়ী এবং ডাটিনগ্রেন ভাবে করতে হবে। জিজাইন অন্যায়ী শাবের কার্নিসে সঠিকভাবে করতে হবে।	- 10 Hole Ceramic Brick Work এর Workmanship সঙ্গেষজ্ঞক নয়। শাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।
			প্রকল্প/কর্মসূচির নাম চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা প্রাকলিত মূল্য চাক্ষুর্য চুক্তি অন্যায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ বর্তমান অঙ্গতি	১: CRMIDP ০১.১২.২০১৯ খ্রি M/S Akram Enterprise, Khoarpar,Sherpur. ২,৭১,০০,০০০.০০টাকা ২,১২,২৫,৪৭২.১৫ টাকা ২৮.০২.২০২২ খ্রি ৯৫%	Drain at Platform	- একান্ত ফ্রেম-এ প্লাটফর্মের এর জেন জিজাইন অন্যায়ী করা হয়নি। - MS Plate of side Channel Thickness=5.41mm width=100mm MS Plate of Mid Channel Thickness=6mm width=150mm	- ১০ Hole Ceramic Brick Work প্রেসিসিফিকেশন অন্যায়ী প্লাটফর্ম এর ড্রেন এবং ফ্রেমের পিট কভার স্থাপন করতে হবে। প্রেসিসিফিকেশন অন্যায়ী স্টার্টর স্থাপন করতে হবে।
				Rolling Shutter	- MS Plate of side Channel Thickness=6mm width=100mm MS Plate of Mid Channel Thickness=6mm width=150mm	- MS Plate of side Channel Thickness=5.41mm width=150mm	

বিশেষ ষষ্ঠৰ্য :


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সঙ্গেষজ্ঞক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উল্লেখ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিযোগান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে অসমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় প্রবর্তীতে সঁও যে কোন জিতিভাব জন্য অসমকারী অস্থায় সংক্ষিপ্ত নিবন্ধি অকাশ্চলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- প্রেসিসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্রান্ড অন্যায়ী বৈদ্যুতিক যানবাহন ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাজুরাদাৰ)  
উপ-সচাবী প্রকৌশলী

  
(মুন্তাবিদ পাতক)  
প্রকল্প পরিচালক




Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.



Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.

Om



Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.



Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.

Om

বিভাগ : ময়মনসিংহ  
জেলা : শেরপুর  
উপজেলা : নালিতাবাড়ী

### দেশব্যাপী প্রাচীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


#### পরিদর্শন প্রতিবেদন


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অঙ্গতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষেত্রসমূহের পরিলক্ষিত অট্টি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা	অট্টি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাবলের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি				
					Item	Design Specification	Field Observation	ক্ষেত্র	
০৩।	৩০/৩/২০২২ শ্রিঃ	শেরপুর/ নালিতাবাড়ী	৮ Construction of 2-Storied Rural Market Building (With 4-Storied Foundation) at Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.	৮ Brick Work 10 Hole Ceramic Brick Work at Barandha	৮ q - ১ম ভলার Void এর পার্শ্বে বৈক ওয়াল আঁকা-বাঁকা হয়েছে। - জ্বইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair landing সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে। - জ্বইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair landing সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। - স্থাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করা হয়নি।	৮ q - ১ম ভলার Void এর পার্শ্বে বৈক ওয়াল আঁকা-বাঁকা হয়েছে। - জ্বইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair landing সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে। - ডিজাইন অনুযায়ী স্থাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।	b - ১ম ভলার Void এর পার্শ্বে বৈক ওয়াল আঁকা-বাঁকা টিক করতে হবে। - জ্বইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair landing সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে। - ডিজাইন অনুযায়ী স্থাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।	b - দৃষ্টিনির্দেশন ভাবে করতে হবে। - ১ম ভলার Void এর পার্শ্বে বৈক ওয়াল আঁকা-বাঁকা টিক করতে হবে। - জ্বইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair landing সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে। - ডিজাইন অনুযায়ী স্থাবের কার্নিসে Drip Course সঠিকভাবে করতে হবে।	
			১ অক্ষ/কর্মসূচির নাম চৃক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা প্রাকলিত মূল্য চাক্ষিকৃত চৃক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ বর্তমান অঙ্গতি	১ CRMIDP ৩০.১০.২০১৯ খ্রি M/S Akram Enterprise, Khoarpar,Sherpur. ১,৭২,০০,০০০.০০টাকা ২,৫০,১৩,৮৭.৮৯ টাকা ২৮.০২.২০২২ খ্রি ৯৫%	১ Stair landing Drip Course	১ Drain at Platform	১ Collapsible Gate 38mm Concrete Screed Roof Top	১ Collapsible Gate ফ্লোর লেভেল থেকে আপ সংযোজন করা হয়েছে। - Roof Top-এ শুর্ট কলামের উচ্চতা কম-বেশী আছে।	১ - ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এবং ডিজাইন অনুযায়ী প্লাটফর্ম এর ধ্রুব এবং গ্রেডের পিচ কভার স্থাপন করতে হবে। - Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে। - Roof Top-এ শুর্ট কলামের উচ্চতা '০'-০" করতে হবে।

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসয়ের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তাৰিখ, বৰ্তমান অঙ্গতি, একজুড়ে লাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসয়ের পরিলক্ষিত কৃটি/সমস্যা সম্মত সমাধানের জন্য		কৃটি সংশোধন/সমস্যা সম্মত সুপারিশমালা/গ্রহীত ব্যবস্থাদি ও
Item	Design Specification	Field Observation	ক্ষেত্ৰ			
১	২	৭	৮	৮	<p>Steel Door at Roof Top</p> <p>2 coats over a coat of priming coat of water sealer and ready mixed wall putty of approved brand</p> <p>Concrete Screed</p>	<p>- Roof Top-এ Steel Door তিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্থাপন কৰতে হবে।</p> <p>- বৰ্তমান পূৰ্বে প্লাট'র অলোভাবে ঘষা হয়নি এবং আধিকাংশ ক্ষেত্ৰে সিলাৰ ও পাতি ব্যবহৱ কৰা হয়নি।</p> <p>- Roof Top - এ Concrete Screed সঠিকভাৱে না কৰায় কিন্তু কিছু জায়গায় Concrete Screed উঠ গৈছে।</p>

বিশেষ মন্তব্য :


- চাক্ষি সম্পাদনের পৰ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজেজ অঞ্চলতি সঙ্গেজনক নয় এবং সময় বৰ্ধনের বিষয়েও কোন উদ্বেগ এহেশ কৰা হয়নি। এতে প্রতিযোগী হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এৰ বিষয়ে কৰকৰী কাৰ্যকৰী কোন ব্যৱহা এহেশ কৰেননি। এ বিষয়ে অধিকতৰ যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পৰবৰ্তীতে সৃষ্টি যে কোন জটিলতাৰ জন্য কৰকৰী অ্যুৎস সহিত নিবাহি প্রকোশলি এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা অকোশলি দায়ি থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্যাংক অনুযায়ী বৈদুতিক মালামাল ও সোলাৰ সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত কৰাৰ জন্য অনুরোধ কৰা হলো।

  
(শ্বেতন কাণ্ঠি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক

  
(শাকিল হাতুলাদাৰ)  
উপ-সহকাৰী প্রকোশলি




Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.



Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.

*[Signature]*



Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.



Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.

*[Signature]*

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : মাধ্যমিক এজেন্সি : প্রকাশনা উপর্যুক্ত রচনা : অবগত

卷之三

ନିର୍ମତ କିନ୍ତେର ବିବରଣ (ସମାଜିକ ଜଳ ନିର୍ଧାରିତ ତାରିଖ,  
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରହତି, ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଇତ୍ଯାଦି ସହ)

ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଦାଖିଲା ଏହାର ଜୀବନ  
ସମ୍ବାଧରେ କୃତି

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ୧


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সঙ্গেয়জনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্দেশ্য এই করা হয়নি। এতে প্রতিযোন হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে অসমকরী কার্যকর কোন ব্যবস্থা এহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্টি যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকরী অ্যাথাৎ সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট উপরকারী একটোপূর্ণ দারী থাকবেন।
  - ক্ষেপিসাফিকেশন ও সিমিউলে উপর্যুক্ত ব্রাউন্ড অন্যান্যী বেদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনন্যোধ কর্ম হলো।

১০/১০/১০/২২

ଅମ୍ବାଲେଖିତରୁ  
(ଶାକିଳ ହାତୋପାଦର)  
ପ୍ରକଟିତ-ସହକରି ପ୍ରକୌଣ୍ଡଲି



Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.




Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.

*[Signature]*



Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.



Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.

*[Signature]*

দেশব্যাপি গ্রানীতি বাজার অবকাঠনে উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : শীবদী

ପାତ୍ର

३०८

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত কীমসযুহের পরিলক্ষিত কৃটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			কৃটি সংশ্লেষণ/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও নকশা	
			Item	Design Specification	Field Observation		
০৫।	৩০/৩/২০২২ খ্রি	শেরপুর/ শৈবারী	১	৮	১	- Grade Beam পরিষ্কৃত কাজ শেষ। - ১ম তলার কম্বারের জ্ঞ রড যজুদ করা হয়েছে এবং Fabrication এর কাজ চলমান।	
০৫।	৩০/৩/২০২২ খ্রি	জেলা ও উপজেলা	১	১	১	- Foundation & Ground Floor	১। কলাম, বীম ও স্লার-এ স্টিল স্টার্চ-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সুবিধাজনক স্থানে সাইটে সুবিধাজনক সাইলিন্ডার ( $3' \times 5'$ ) এবং ভবনের 3D-View স্থিত করে স্থাপন করতে হবে।


ମେସାହିତୀ ପରିକଳ୍ପନା  
(ଶାକିଶ ଯଜ୍ଞମାର) ୦୬୦୫୧୨୦୨୮

ପାରିଷଦାଳକ  
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ

(ପ୍ରଥମ ଫାନ୍ଡାଶାଖ)




Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.




Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.

*[Signature]*



Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.



Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.

*[Signature]*