

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

“প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস”

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২- ৩১৯৬

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৩;

প্রতি

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা: (৬১ জেলা) (পার্বত্য জেলা ব্যতীত)।

বিষয়: Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) এর আওতায় তার জেলায় চুক্তিকৃত পূর্ত কাজের প্যাকেজ সমূহের চুক্তি অনুযায়ী Environmental & Social Safeguard এবং Occupational Health & Safety (OHS) সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ চুক্তি মোতাবেক BOQ Section 1, 2 and 3 এর আওতায় কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারকে কোন বিল পরিশোধ না করা প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং- ১। ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২- ৯৭১;

২। ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.০০৯.২০১৯-১৮৬৮;

৩। ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২- ৭৬;


তারিখঃ ২১/০৩/২০২৩ খ্রীঃ

তারিখঃ ১০/০৮/২০২২ খ্রীঃ

তারিখঃ ০৩/০১/২০২৩ খ্রীঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) এর আওতায় নির্ধারিত ক্যাটাগরীর অধীনে ESMF অনুযায়ী পূর্তকাজ বাস্তবায়নকালে Environmental & Social Safeguard (পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা) এবং Occupational Health & Safety (পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) সংক্রান্ত নেতিবাচক পরিস্থিতি প্রশমনে ঠিকাদাতা মোতাবেক BOQ এ অন্তর্ভুক্ত আইটেম এর কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সূত্রস্থ স্মারকদ্বয়ে পত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদাতা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্যাকেজের আওতায় অনুমোদিত EMP এর আলোকে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) কার্যক্রম (Mitigation Measures) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের Implementation Support Mission কয়েকটি জেলার Environmental এবং Social Safeguard এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে Safeguard কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপালন হচ্ছে না মর্মে পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে।

এমতাবস্থায়, তাঁর আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজের প্যাকেজ সমূহের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে EMP মোতাবেক যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, চুক্তি মোতাবেক BOQ Section 1,2 and 3 এর আওতায় কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারকে কোন বিল পরিশোধ না করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।



(মোঃ কামরুল আহসান)

প্রকল্প পরিচালক

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

ফোনঃ ০২-৪৪৮২৬২২৯

ই-মেইলঃ pd.suprb@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যার্থে:

১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, বিভাগঃ

২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, অঞ্চলঃ

৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, অঞ্চলঃ

৪. উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ, জেলাঃ

৫. জনাব....., BME/RQCE/SS, SupRB, অঞ্চলঃ

৬. জনাব....., FRE/AE, SupRB, জেলাঃ