

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

“গ্রোগ্রাম ফর সাপোর্ট করাল বৈজেস”

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২-৮১৬৬

“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

তারিখ: ০৯.১০.২০২৩

প্রতি

নির্বাচী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা: ..... (৬১ জেলা) (পার্বত্য জেলা ব্যতিত)।

বিষয়: “Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)” কর্মসূচির এর আওতায় তার জেলায় বাস্তবায়নাধীন পৃষ্ঠকাজের সাইটে Occupational Health & Safety (OHS) Situation উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং-১। ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২-৯৭১;

তারিখ: ২১/০৩/২০২৩ খ্রীঃ

স্মারক নং-২। ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২-৭৬;

তারিখ: ০৩/০১/২০২৩ খ্রীঃ

স্মারক নং-৩। ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.০০৯.২০১৯-১৮৬৮;


তারিখ: ১০/০৮/২০২২ খ্রীঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) এর আওতায় নির্ধারিত ক্যাটাগরীর অধীনে ESMF অনুযায়ী পৃষ্ঠকাজ বাস্তবায়নকালে Environmental & Social Safeguard (পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা) এবং Occupational Health & Safety (পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) সংক্রান্ত নেতৃত্বাচক পরিস্থিতি প্রশমনে চুক্তি মোতাবেক BOQ এ অন্তর্ভুক্ত আইটেম এর কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সুদ্রস্থ ২২ ও ৩০ং স্মারকমূলে পত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্যাকেজের আওতায় অনুমোদিত EMP এর আলোকে ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) কার্যক্রম (Mitigation Measures) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় ১নং সূত্রস্থ স্মারকমূলে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের Implementation Support Mission (October 01-10) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কাজ সরজিমিনে পরিদর্শনে কতিপয় ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়ায় OHS Condition আরও Improve করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। তদনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

- ক) কাজের সাইটের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কাজ শুরু করা যাবে না;
- খ) PPE পরিধান ব্যতীত কেউ কাজের সাইটে প্রবেশ করতে পারবে না;
- গ) Traffic Management plan (TMP) নিশ্চিত না করে কাজ চালু রাখা যাবে না;
- ঘ) উপরোক্ত ক-গ পর্যন্ত নির্দেশনা যথাযথ ভাবে প্রতিপালন না হলে ঐ সংক্রান্ত কাজের বিল স্থগিত রাখা;

এমতাবস্থায়, তাঁর জেলায় বাস্তবায়নাধীন পৃষ্ঠ কাজের সাইটে OHS Condition সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে উন্নত (Improve) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সেসাথে প্রকল্প থেকে অঞ্চল ভিত্তিক পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত OHS Officer এর নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য বলা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

  
(মোঃ কামরুল আহসান)  
প্রকল্প পরিচালক

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী  
ফোন: ০২-৮৮৮২৬২২৯  
ই-মেইল: pd.suprb@lged.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যালয়ে:

১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, বিভাগঃ .....
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, অঞ্চলঃ .....
৩. নির্বাচী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, অঞ্চলঃ .....
৪. উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ ....., জেলাঃ.....।
৫. জনাব....., BME/RQCE/SS, SupRB, অঞ্চলঃ.....।